



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의뢰인	전주양현고등학교			접수일자	2023년 07월 04일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	N20700155~N20700174	채수일자	2023년 07월 04일
채수장소	전라북도 전주시 덕진구 톨봇2길 9 (장동, 양현고등학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	3분기정기검사	의뢰근거	-

2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.07	적합	
2	교장실	불검출	0.10	적합	
3	교무실	불검출	0.07	적합	
4	보건실	불검출	0.07	적합	
5	통합교과 1실	불검출	0.08	적합	
6	통합교과 2실	불검출	0.16	적합	
7	통합교과 3실	불검출	0.07	적합	
8	도서실	불검출	0.08	적합	
9	인성인권부	불검출	0.06	적합	
10	상담실	불검출	0.08	적합	
11	사회교사실	불검출	0.08	적합	
12	과학교사실	불검출	0.07	적합	
13	국어교사실	불검출	0.08	적합	
14	예체능교사실	불검출	0.09	적합	
15	2층 전관	불검출	0.08	적합	
16	4층 전관	불검출	0.10	적합	
17	5층 전관	불검출	0.09	적합	
18	2층 후관	불검출	0.08	적합	
19	3층 후관	불검출	0.12	적합	
20	4층 후관	불검출	0.08	적합	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 07월 10일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의뢰인	전주양현고등학교			접수일자	2023년 07월 04일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	N20700175~N20700187	채수일자	2023년 07월 04일
채수장소	전라북도 전주시 덕진구 톨봇2길 9 (장동, 양현고등학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	3분기정기검사	의뢰근거	-

2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	5층 후관	불검출	0.08	적합	
2	기숙사 2층	불검출	0.08	적합	
3	기숙사 3층 휴게실	불검출	0.07	적합	
4	기숙사 4층 휴게실	불검출	0.06	적합	
5	기숙사 5층 휴게실	불검출	0.08	적합	
6	식생활관	불검출	0.07	적합	
7	강당	불검출	0.09	적합	
8	체육교사실	불검출	0.09	적합	
9	북카페	불검출	0.07	적합	
10	숙직실	불검출	0.08	적합	
11	통합교육상당실	불검출	0.10	적합	
12	통합교육지원실 1	불검출	0.12	적합	
13	통합교육지원실 2	불검출	0.07	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 07월 10일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]