

조사표

조사일	2019. 8. 3.	학교명	남원 명륜중학교	전화번호	063-630-9133
시간	10:30 ~ 11:30	소재지	남원시 사매면 명륜길 69	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 조사대상

학교번호	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
258	보관					

□ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
보관동	이	1층 전체	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
보관동	이	2층 전체	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 환경국
 (소속) 대안 환경개선동 위원
 (소속) 석면조사 (국)
 (소속) (사) 신나
 (소속) 전 영
 (소속) 안전보건관

직급 : 성명 : 김민수 (성명)
 직급 : 남원지부장 성명 : 서희주 (성명)
 직급 : 기술 성명 : 이경남 (성명)
 직급 : 소장 성명 : 이우남 (성명)
 직급 : 과장 성명 : 전영 (성명)
 직급 : 5급 대리 성명 : 신재근 (성명)