

영선고등학교 - 2동 한빛관

입력두기

원장제

벽제

배관제

벽철제

지동제

석면 비함유

바닥제

보온제

기타물질

내화피복제

칸막이

시료번호

시료 채취장소

시료 취점

시료 취점유량

시료번호

시료 채취장소

시료 취점


시료 취점유량

시료번호

시료 채취장소

시료 취점

시료 취점유량



기관명		영선고등학교					
건물명		2동-1,2층					
조사일자		2014.09.25					
조사기관명		(유)와이에스산업					
시료 번호	시료 채취장소	동일물질구역 위치	면적(m2)	석면 종류	함유량 (%)	위해성 평가점수 및 등급	관리방안
2-1-1	창고	창고	82.8	백색면	3	8	● 잠재적으로 손상가능성이 낮으나 인위적인 훼손시 석면노출 위험성 중대 ● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 ● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 ● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 ● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 ● 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
2-2-1	복도	복도, 도서관실, 계단실	102.9 45.9				