

영선고등학교 석면조사 결과서

영선고등학교-14동 식생활관

영선고등학교-14동 식생활관

<14동>

입력하기

천장재

벽지

배관재

방음재

지붕재

석면 비닐은

바닥재

보온재

기타물품

내화피복재

칸막이

건축자재인식표

시료번호: 14-1-1, 14-1-2, 14-1-3, 14-1-4, 14-1-5, 14-1-6, 14-1-7, 14-1-8, 14-1-9, 14-1-10, 14-1-11, 14-1-12, 14-1-13, 14-1-14, 14-1-15, 14-1-16, 14-1-17, 14-1-18, 14-1-19, 14-1-20, 14-1-21, 14-1-22, 14-1-23, 14-1-24, 14-1-25, 14-1-26, 14-1-27, 14-1-28, 14-1-29, 14-1-30, 14-1-31, 14-1-32, 14-1-33, 14-1-34, 14-1-35, 14-1-36, 14-1-37, 14-1-38, 14-1-39, 14-1-40, 14-1-41, 14-1-42, 14-1-43, 14-1-44, 14-1-45, 14-1-46, 14-1-47, 14-1-48, 14-1-49, 14-1-50, 14-1-51, 14-1-52, 14-1-53, 14-1-54, 14-1-55, 14-1-56, 14-1-57, 14-1-58, 14-1-59, 14-1-60, 14-1-61, 14-1-62, 14-1-63, 14-1-64, 14-1-65, 14-1-66, 14-1-67, 14-1-68, 14-1-69, 14-1-70, 14-1-71, 14-1-72, 14-1-73, 14-1-74, 14-1-75, 14-1-76, 14-1-77, 14-1-78, 14-1-79, 14-1-80, 14-1-81, 14-1-82, 14-1-83, 14-1-84, 14-1-85, 14-1-86, 14-1-87, 14-1-88, 14-1-89, 14-1-90, 14-1-91, 14-1-92, 14-1-93, 14-1-94, 14-1-95, 14-1-96, 14-1-97, 14-1-98, 14-1-99, 14-1-100

시도 번호	시도 채취장소	건축자재	동인물질구역 위치	면적(m ²)	석면 종류	함유량 (%)	위해성 평가점수 및 등급
14-1-1	식당	원장 텍스	식당.영양사실.창고12.3.4	25.4	백색면	3	8
				0 m ²			

관리방안

● 관리방안으로 손상이 발생이 없으나 인위적인 훼손시 석면노출 위험성 있다

● 정기감사, 방관감사 등 건축물 유지보수 감사 시 석면함유를 감지 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

● 석면함유 건축자재 또는 폐기에 대한 지속적인 유지관리

● 석면함유 건축자재 또는 폐기가 순정도정을 경우 폐기포수

● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

● 석면함유 건축자재 또는 폐기에 대한 해급 및 사용으로 인해 불안전이 발생될 경우 후속조치수행

- 31 -