석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		군 산-20180121		
신고현장 소재지		작업명) 석면해체제거공사 년 왕제산로 713 영선고등학교	전화번호	
선 고 인		[자명(상호) 공원산업	고용노동부 등록번호 4033	

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2018 년 07월 일

신고인(석면해체·제거업자) 공원산업 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청군산지청장 귀하

첨부서류	 별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
21 111	

석면농도측정 결과표

1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거작업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	영선고등학교 석면해체제거공사		
	현장소재지	고창군 무장면 왕제산로 713 영선고등학교		
	석면해체·제거 작업 신고번호	군 산-20180121	업체 명	공원산업
	전 화 번 호	063-278-4911	대표자	이 창 수

2. 측정일시 : 2018년 07월 23일 ~ 2018년 07월 25일 [3일간]

3. 측정자(분석자포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 옥 경	대기환경산업기사	88208140217I	
김 선 미	환경공학과		분석자

4. 측정결과

측정위치 측정시간(분) 유량(ℓ/min) 측정농도(개/cm²) 초과여부	측정위치
---	------

측정결과서 참조

5. 측정위치도(측정 장소)

[별 첨-2 참조]

「산업안전보건법 시행규칙」제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018년 07월 일

측정기관(측정기관장) (유) 돌솜석면연구소 대 표 이 조



석면해체 · 제거업자

공원산업

귀하

측 정 결 과 서


측정위치		측정시간(Min)	유량(L/min)	측정농도(개/때')	초과여부
7/23	#1	100	10	0.002	기준치미만
	#2	100	10	0.003	기준치미만
	#3	100	10	0.003	기준치미만
	#4	100	10	0.004	기준치미만
	#5	100	10	0.004	기준치미만
	#6	100	10	0.003	기준치미만
7/24	#1	100	10	0.002	기준치미만
	#2	100	10	0.004	기준치미만
	#3	100	10	0.003	기준치미만
	#4	100	10	0.004	기준치미만
7/25	#1	100	10	0.003	기준치미만
	#2	100	10	0.002	기준치미만
	#3	100	10	0.003	기준치미만
	#4	100	10	0.004	기준치미만

- 이 성적서는 (유)돌솜석면연구소의 사전 서면 동의 없이 광고,선전, 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없슴.
- 본 시료는 별도의 요청이 없을시 결과 발송 후 30일 이내에 폐기처분 됨.

분석연구원 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구

❖ 별첨 -2 [측정위치도(측정장소)]



❖ 별첨- 3 [측정사진 07/23]



❖ 별첨- 3 [측정사진 07/24]



❖ 별첨- 3 [측정사진 07/25]

