

시료 번호	시료 채취장소	건축자재	동일물질구역 위치	면적(m2)	석면 종류	함유량 (%)	위해성 평가점수 및 등급		관리방안
3-3-1	사감실	천장텍스	사감실,홀,방301~308,독서실,복도	~~426.7~~ 185.5	백석면	3	8	낮음	● 잠재적으로 손상가능성이 낮으나 인위적인 훼손시 석면노출 위험성 증대 ● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 ● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 ● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 ● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 ● 석면함유 건축자재 또는 설비의 해체 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용

기관명
영선고등학교
건물명
3동-3층
조사일자
2014.09.25
조사기관명
(유)와이에스산업