

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 영선고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1997	교사	2,615.65㎡	4 / 0
2	전관	1987	교사	512.00㎡	3 / 0
3	창고	1995	창고/차고	99.00㎡	1 / 0
4	자동차실습동	1993	실습실/특별교실	840.00㎡	2 / 0
5	격납고	1995	실습실/특별교실	367.49㎡	2 / 0
6	조직배양실	1995	실습실/특별교실	100.00㎡	1 / 0
7	합숙소	1997	기숙사/합숙소	402.00㎡	2 / 0
8	기숙사	2009	기숙사/합숙소	714.00㎡	2 / 0
9	급식소	1999	급식실/식당	354.00㎡	1 / 0
10	체육관	2001	강당/체육관	1,097.50㎡	1 / 0
11	종합실습동	2003	실습실/특별교실	1,766.46㎡	3 / 0
12	유도관	2009	강당/체육관	450.00㎡	1 / 0
13	저온창고	2008	창고/차고	24.00㎡	1 / 0
14	기숙사2	2010	기숙사/합숙소	869.00㎡	3 / 0
15	관사	2009	기숙사/합숙소	155.52㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	전관	미확보	미적용		미실시
3	자동차실습동	미확보	미적용		미실시
4	격납고	미확보	미적용		미실시
5	조직배양실	미확보	미적용		미실시
6	합숙소	미확보	미적용		미실시
7	기숙사	확보	전체적용		미실시
8	급식소	미확보	미적용		미실시

영선고등학교장

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 영선고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
9	체육관	미확보	미적용		미실시
10	종합실습동	확보	전체적용		미실시
11	유도관	확보	전체적용		미실시
12	저온창고	미확보	미적용		미실시
13	기숙사2	확보	전체적용		미실시
14	관사	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-09-28	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

영선고등학교장