

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 영선중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	창고	1995	창고/차고	66.00㎡	1 / 0
2	체육실	1972	기타	318.60㎡	1 / 0
3	본관	1989	교사	1,821.70㎡	2 / 0
4	특별실	2010	실습실/특별교실	911.00㎡	2 / 0
5	기숙사	2010	기숙사/합숙소	305.61㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	특별실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	기숙사	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

영선중학교장

