

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 유등초등학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|-------|------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 본관동 | 1971 | 교사 | 1,282.00㎡ | 2 / 0 |
| 2 | 화장실 | 1970 | 화장실 | 7.00㎡ | 1 / 0 |
| 3 | 창고1 | 1989 | 창고/차고 | 50.00㎡ | 1 / 0 |
| 4 | 창고2 | 1996 | 창고/차고 | 40.00㎡ | 1 / 0 |
| 5 | 숙직실 | 1978 | 숙직실 | 24.00㎡ | 1 / 0 |
| 6 | 다목적교실 | 1994 | 실습실/특별교실 | 252.00㎡ | 1 / 0 |
| 7 | 차고 | 2008 | 창고/차고 | 50.00㎡ | 1 / 0 |

○ 내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|-------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 본관동 | 미확보 | 미적용 | | 미실시 |
| 2 | 다목적교실 | 미확보 | 미적용 | | 미실시 |

○ 기준일자

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 조사일자 | 2017-09-26 | 출력일자 | 2018-09-28 |
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

유등초등학교장

