

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		전 주-20150478
신고현장	현장명(공사명·작업명) 유일여고 후관동 2층 화장실 석면해체공사	전화번호 063-245-4356
	소재지 전주시 덕진구 안덕원로 301 유일여고	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) (주) 비전플러스	고용노동부 등록번호 3458

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2015 년 월 일

신고인(석면해체·제거업자) (주) 비전플러스



광주지방고용노동청전주시청장 귀하

철거장소 : 후관동 2층 화장실

제거면적 : 천장 : 32.1㎡ (B-5)

칸막이 : 33.12㎡ (B-6)

합 : 65.22㎡

(약 3,129,000)

준공완료일 : 2016. 11. 04

첨자

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

석면농도측정 결과표

1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거작업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	유일여고 후관동 2층 화장실 석면해체공사		
	현장소재지	전주시 덕진구 안덕원로 301 유일여고		
	석면해체·제거 작업 신고번호	전 주-20150478	업 체 명	(주) 비전플러스
	전 화 번 호	063-245-4356	대 표 자	이 서 영

2. 측정일시 : 2015년 12월 26일 ~ 2015년 12월 26일(1 일간)

3. 측정자(분석자포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
이 은 영	대기환경기사	922011400561	
김 선 미	대기환경기사	01203071722B	분석자

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
[별 첨-1 참조]				

5. 측정위치도(측정 장소)

[별 첨-2 참조]

「산업안전보건법 시행규칙」제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2015년 12월 26일

측정기관(측정기관장) (유) 돌솥석면연구소 대 표 이



석면해체·제거업자


(주) 비전플러스

귀하





❖ 별첨 -1 [측정결과]

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
화장실	#1	100	10.01	0.006	기준치미만
	#2	100	10.01	0.005	기준치미만
	#3	100	10.00	0.005	기준치미만

❖ 별첨 -2 [측정위치도(측정장소)]



❖ 별첨- 3 [측정사진]

			 <p>돌솜석면연구소 Dolsom Asbestos Research Institute</p>
#1	#2	#3	